



NOTA: SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE 1A-4B EL REVOQUE SIMIL PIEDRA DE PARIS TIENE COMPONENTES ENTRE OTROS MICA Y CUARZO.  
SECTOR 1B-4C EL REVOQUE SIMIL PIEDRA UNO DE LOS COMPONENTES ES CUARZO, CARECIENDO DE MICA.

NOTA: EL RELEVAMIENTO GRAFICO ES INDICATIVO DE PATOLOGÍAS -AFECTACIONES EN LA FACHADA- NO SIENDO EXHAUSTIVO POR LO QUE CADA OPERENTE DEBERÁ REALIZAR SU PROPIO RELEVAMIENTO, NO SE INCLUYE ALGUNOS ÍTEM INCLUIDOS EN LA MCP.

- 1- CONSOLIDACION DE ESTRUCTURA BAJO BALCONES/CORNISAS
- 2.1- RECUPERACION DE CAPAS DE REVOQUE EROSIONADAS O DESPRENDIDAS
- 2.2- RECUPERACION DE ZONAS INTERVENIDAS EN LA CAPA DE REVOQUE SIMIL PIEDRA DE PARIS -TRATAMIENTO
- 2.3.1- REHACER MOLDURAS DE ELEMENTOS DECORATIVOS DENTICULOS
- 2.3.2- REHACER MOLDURAS DE ELEMENTOS DECORATIVOS CAPITULES
- 2.3.3- RECOMPOSICION DE BURNAS HORIZONTALES/CORNISAS/MENSULAS
- 2.4- TRATAMIENTO DE FISURAS-GRIETAS-DESPEGUE DE ELEM. ACOPLADOS A LA FACHADA COMO PILASTRAS., ETC.
- 2.4.1- REPARACION AGRIETAMIENTO EN ALEROS-CORNISAS
- 2.6- RECOMPOSICION DE ANTEPECHOS DE VENTANAS
- 3- IMPERMEABILIZACION PARTE SUPERIOR DE CORNISAS- SEGUN MCP ITEM
- 4- CORROSION DE ANCLAJES DE REJAS-TRATAMIENTO SEGUN MCP ITEM
- 5- ELIMINACION DE MARCO POSTIZO DE POSTIGONES
- 6- SUSTITUCION DE UMBRALES/ALFEIZAR DE LAS PUERTAS/VENTANAS DE MADERA- SEGUN MCP ITEM
- 7- ZUNCHO DE METAL -
- 8- PROTECCION DE ELEMENTOS METALICOS, BARRANDAS, ETC., SEGUN MCP ITEM
- 9- PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO EN REMATE DE ANTEPECHOS
- 10- REPOSICION DE REJILLAS Y CELOSIAS DE VENTILACION EN AC. INOXIDABLE/COLOCACION DE LUMINARIAS
- 11- COLOCACION DE LUMINARIAS
- 12- HUECO A CUBRIR EN MOCHETA DE ABERTURA SEGUN LO ESPECIFICADO EN MCP ITEM
- 13- APLICACION DE PROTECCION TIPO LASUR COLOR EN MARCOS DE MADERA Y SELLADO
- 14- PROTECCION Y ACABADO EN PUERTAS DE ACCESO PERSONAL Y PUBLICO DEL LADO EXTERIOR Y CANTOS
- 15- APLICACION DE HIDRO-REPELENTE A FACHADA TOTAL