

























DEPÓSITO ACUMULADOR DE GAS
Alimentación:


- Edificio Hospital Veterinario_Pequeños Animales
- Edificio Hospital Veterinario_Imagenología
- Edificio Hospital Veterinario_Grandes Animales



REFERENCIAS	
SANITARIO	
ABASTECIMIENTO:	
	AGUA FRÍA PRESURIZACIÓN
	AGUA FRÍA SERVICIO
	LLAVE DE PASO ESFÉRICA
	DIRECCIÓN DEL FLUIDO
DENOMINACIÓN	
D1.	– DESAGÜE PRIMARIO
D2.	– DESAGÜE SECUNDARIO
LL.	– DESAGÜE PLUVIAL
V.	– VENTILACIÓN
PVC.	– CLÓRURO DE POLIVINILO
HFI.	– HIERRO FUNDIDO
COLUMNAS DESAGÜES	
LL1	PLUVIALES
V1	VENTILACIÓN
DESAGÜE:	
	DESAGÜE PRIMARIO
	DESAGÜE SECUNDARIO
	DESAGÜE PLUVIAL
	VENTILACIÓN
	DIRECCIÓN DEL FLUIDO
	SENTIDO DE CORRIENTE, LAMINAR
	SOMBRETE VENTILACIÓN
	EMBUDO PLUVIAL LATERAL
	EMBUDO PLUVIAL DE FONDO
	SIFÓN 3"*
	PROYECCIÓN DE COLUMNA
	COLUMNA CORTADA
	CURVA (C/PIE) DE COLUMNA
	CAJA SIFONADA PVC. ØREJA
	BOCA DE PISO
	Boca DE DESAGÜE TAPADA
	CÁMARA DE INSPECCIÓN 80x60
	CÁMARA SUSPENDIDA Ø100/80
	CÁMARA SUSPENDIDA Ø150/80

DEPÓSITO ACUMULADOR DE GAS
Alimentación:

- Edificio Hospital Veterinario_Pequeños Animales
- Edificio Hospital Veterinario_Imagenología
- Edificio Hospital Veterinario_Grandes Animales

[illegible]