



ASENTAMIENTO PANTANOSO, NUEVAS RUTAS Y PERNAMBUCO



PLANO DE UBICACIÓN

REFERENCIAS	
	AP (ÁREA PRECARIA LA PALOMA)
	AI (ASENTAMIENTOS IRREGULARES - ÁREA DE INTERVENCIÓN)
	EDIFICACIONES EXISTENTES - ASENTAMIENTOS INFORMALES
	CÁMARA DE INSPECCIÓN
	CÁMARA TERMINAL
	TERMINAL DE COLECTOR
	COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE
	COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE SEGÚN MONTEVIDEO
	CÁMARA 1 DE CONEXIÓN
	POZO NEGRO
	POZO NEGRO (UBICACIÓN ESTIMADA)
	BAÑO
	BAÑO (UBICACIÓN ESTIMADA)
	VIVIENDA SANEADA
	VIVIENDA SANEADA SEGÚN IM
	VIVIENDA CON POZO NEGRO
	VIVIENDA CON POZO NEGRO Y SANEABILIDAD COMPROMETIDA
	VIVIENDA CON DESCARGA SUPERFICIAL
	VIVIENDA CON DESCARGA SUPERFICIAL Y SANEABILIDAD COMPROMETIDA
	VIVIENDA SIN BAÑO O SIN DATO
	COTA DE UMBRALES

FUENTE
RED DE COLECTORES DE ACUERDO A PLANOS CONFORME A OBRA CERRO NORTE Y PSUII, SUMINISTRADOS POR LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (IM). LA UBICACIÓN DE LOS COLECTORES, ASÍ COMO COTA DE TAPA, COTA DE ZAMPEADO, LONGITUD Y PENDIENTE FUERON AJUSTADOS EN FUNCIÓN DEL RELEVAMIENTO DE CÁMARAS. INFORMACIÓN DE CONEXIONES A LA RED DE ACUERDO A: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR IM, CENSO Y RELEVAMIENTO DE CÁMARAS N°1.

NOTAS
COTAS REFERIDAS AL CERO OFICIAL.
LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS COLECTORES DENTRO DEL ÁREA PRECARIA SE MUESTRAN EN EL PLANO S00-1.
LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS COLECTORES DENTRO DE LOS ASENTAMIENTOS SE MUESTRAN EN LOS PLANOS S00-2 Y S00-3.

SECTOR MARTORI Y EJE CÍVICO LAUTARO

SANEAMIENTO RED EXISTENTE
TIPO DE EVACUACIÓN Y SANEABILIDAD

REVISIÓN:	PROYECTO: RESPONSABLE: FIRMA:	EMPRESA: RESPONSABLE: FIRMA:
-----------	-------------------------------------	------------------------------------

ESCALA 1:1000
OCTUBRE/2017
S00-4