

INVENTARIO DE CANTINA DE EDIFICIO CENTRAL DE FACULTAD DE DERECHO AL 21/6/2013

La Cantina consta de una zona de atención al público y cocina; una zona destinada a mesas que se desarrolla en planta baja y en entrepiso y un sótano.

ZONA DE ATENCION AL PUBLICO:

Pisos en baldosines, en perfecto estado, salvo en la zona próxima a la escalera que baja al sótano, donde existe un parque en forma de L, de aprox. 50 cm. y delante de las heladeras frigoríficas, donde el piso está remendado en portland.

Paredes todas recubiertas en cerámicas, en buen estado. Existen espejos de aprox. 80 cm. de alto empotrados en la pared, en la pared de la derecha, ubicado desde la puerta de entrada hasta los mostradores, en todo lo largo de la pared lindera al corredor de facultad se desarrolla en tres cuerpos, y existe otra sección en la pared de la izquierda. Todos sanos, excepto uno de los paneles en la pared lindera al corredor de facultad, que presenta rajadura vertical.

Mostrador ubicado sobre toda la pared lindera al corredor de Facultad, en acero inoxidable, en perfecto estado, con bisabrazas en aluminio, en perfecto estado.

ZONA DE COCINA:

Pisos en baldosines, en buen estado, salvo parche existente a todo lo largo de las mesadas donde presenta parche en portland, así como en la zona enfrentada a la heladera de 10 puertas.

Paredes en cerámicas hasta el techo, en buen estado, excepto 4 cerámicas faltantes y una quebrada.

Heladera ARTHOGAR, de 10 puertas, funcionando.

Mesada con base de aluminio de 4 metros de largo, con estante y tapa de acero inoxidable, una piletta con canilla y grifo. Otra mesada a continuación sobre pared del fondo en idénticas condiciones pero no tiene piletta y a la izquierda, continuación de mesada con doble piletta todo en acero inoxidable y canilla con grifo. Instalación de agua toda exterior, sana.

Dos campanas, una colocada contigua a las ventanas que dan a calle Guayabos y otra en la pared del fondo, todo en acero inoxidable.

APLIQUES DE LUZ EN TODA LA ZONA DE ATENCION AL PUBLICO Y COCINA: 16

Apliques para tubos de luz redondos y protección de acrílico, de los cuales solo funcionan... 4, .6. no funcionan, .6. no tienen tubo de luz ni placa de acrílico y existen dos lugares donde no existen apliques.

y otros de los cuales funcionan solo 3.
Enchufes empotrados en la pared: 8, 2 plaquetas sin enchufe; 2 plafones
Tes ciegos y 1 llave interruptore del equipo de frezer
do en la de la campana

ZONA DE MESAS.

Pisos en parquet plastificado, en perfecto estado.

Paredes pintadas, todas en perfecto estado

Escalera de acceso desde salón de atención al público en madera, con pasamanos de hierro, sanos; escalera de acceso desde el corredor de facultad, en 4 escalones, todo sano. Escalera de acceso al entrepiso, en madera y pasamanos en madera, todo sano. *excepto rejillas en 2 escalones*

Puerta de 4 hojas enmadera en perfecto estado y con los vidrios sanos y una barra de hierro para tranca adicional.

Ventana que da a calle Guayabos, todo en madera y vidrios sanos, *excepto uno, que presenta un* ~~deficiencia~~ *deficiencia.*

Picos de luz: 6 7 4 tubo luz.

ENTREPISO:

Piso todo en madera plastificada, en perfecto estado.

Paredes pintadas, todas en ~~buen~~ estado. *regular*

Techo pintado en perfecto estado, salvo en la zona próxima al inicio de escalera, donde presenta una parte sin mampostería y recubierto parcialmente y en forma desprolija con yeso o enduido.

Barandas perimetrales a dicha zona, en caño, en buen estado.

Ventana que da a calle Guayabos, en forma semicircular, presenta un vidrio quebrado y con faltantes junto al extractor de aire. Y otro vidrio contiguo quebrado.

Picos de luz en la pared: 4

Picos de luz en el techo. 2

Ventilador de techo de 3 aspas en metal y con aplique de luz, en perfecto estado.

SOTANO.

Piso de baldosas, en buen estado.

Paredes revestidas en azulejos color bordeaux y una parte en pared pintada, todo en regular estado. Una mesada de acero inoxidable con dos piletas, sin canilla, en buen estado.

Otra mesada de mármol, en mal estado, presenta quiebres en el mármol en varias secciones y mal conservado, con bajo mesada consistente en dos estantes de rejilla de madera, en regular estado.

Puerta de acceso a la calle, una en acero inoxidable y otra en madera, con vidrio sano. La zona del sótano esta en condiciones de higiene muy irregular.

Picos de luz: 4 tubo luz de los cuales 1 solo funciona.



h b)

EN ANEXO SE AGREGA EL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA CANTINA.

Tablero eléctrico con llave Ticcino y 6 interruptores diferenciales y 13 llaves.

Restado: excepto uno que presenta un orificio, buen; No vale. Interlineados salvo rejedores en 2 escotones, vale,



INVENTARIO DE CANTINA AL 21/6/2013

DETALLE	ZONA	NÚM. DE INV.
Heladera Comercial "Arthogar", 10 puertas funcionando	1	F. DER 9079
Vitrina, 4 niveles, base madera, con divisiones de vidrio atrás y carameleras en vidrio hacia adelante y lugar para caja registradora	1	F. DER 9080
Vitrina de madera c/ 2 estantes y exhibidor en escalerilla en 4 niveles c/vidrio (usado) *	1	F. DER 9081
Mueble colgante c/estructura de hierro y 8 divisiones en vidrio	1	F. DER 9082
2 Carameleras en vidrio c/base de madera (portátil)	1	F. DER 9083 y 9084
Mesada c/base aluminio de 4 mts. c/ estante, c/tapa de acero inox., 1 piletta c/grifo y 2 canillas. (el grifo está picado)	1	F. DER 9085
Mesada de 2 mts. c/ base de aluminio c/tapa de acero inox. estante y campana de acero inoxidable.	1	F. DER 9086
Campana c/extractor CBC LTDA. de acero inox.	1	F. DER 9087
Mesada de 2mts. de base de aluminio c/tapa de acero inox. y 2 piletas, grifo y 2 canillas.	1	F. DER 9088
2 Ceniceros c/ papelera de pie "CORONADO" en pvc	1	F. DER 9089 y 9090
7 Ceniceros de chapa c/papelera redondo de pie	1	F. DER 9091 al 9097
Heladera de "COCA COLA" ETALFRIO BRASIL VB40 c/ puerta de vidrio de 3 estantes.	1	F. DER 9098
Teléfono SWETONE RS 802 Siemens Euroset 3005	1	F. DER 9201
Ventilador de techo metálico c/3 aspas	1	F. DER 9202
Mostrador de pared de 2 cuerpos de acero inox. c/3 espejos (uno rajado)	1	F. DER 9203
Exhibidor de postales de pie	1	F. DER 9204
Silla de metal c/asiento y respaldo en cármica	1	F. DER 9205
Ventilador de techo c/3 aspas, metálico y portalámpara	2	F. DER 9207
2 Extractores ROTEL redondos para vidrio. 20 A E R 200 mm.	2	F. DER 9208 y 9209
Mesada c/2 piletas amurada, todo en acero inox. sin grifería.	3	F. DER 9210

* vitrinas empotrada en pared con vidrio de 8 registaciones nuevo
 vidrios rotos
 7 ventilador de techo de 3 aspas

- ZONAS
- 1- Local de mostradores y cocina
 - 2- Local de mesas
 - 3- Subsuelo

Testado: el grifo está picado, Swetone RS 802; No vale.
 Enmendado: 1; 1; Sale

[Handwritten signature]

