



REFERENCIAS

PVC.	Policloruro de Vinilo
HF.	Hierro Fundido
HG.	Hierro Galvanizado
PPS.	Polipropileno Sanitario
PEAD.	Poliétileno Alta Densidad
D.L.	Derrame Libre
A.GAS.	Acero sin Costura con Recubrimiento Epoxi
	Pileta de Patio Abierta con Tapa de Inspección
	Boca de Desague Abierta
	Pileta de Patio Abierta
	Pileta de Patio Tapada
	Boca de Desague Tapada

	Neutralizador de Ácidos
	Pileta de Cocina
	Pileta de Lavar
	Lavatorio
	Inodoro Pedestal
	Bidet.
	Caja de Acceso Múltiple Abierta
	Caja de Acceso Múltiple Tapada
	Caja Polipropileno Sifonada con salida por debajo
	Caja PVC Sifonada

	Cámara de Inspección 60x1.10
	Cámara de Inspección 60x60
	Cámara de Inspección 60x60 c/ sifón desconector 160
	Cámara de Inspección 60x60 Corte
	Cámara de inspección 60x1.10 Corte
	Medidor de Agua Corriente
	LLave de Paso

	Ducha
	Calefón
	Canilla Servicio
	Boca de Incendio
	Desague Primaria
	Desague Secundario-Drenes
	Desague Pluvial
	Ventilación
	Abastecimiento Agua Fría y Caliente
	Incendio
	Gas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		ÁREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL		
OBRA:	LOCALIDAD:	FECHA:
LICEO GUICHON	GUICHON	FEB. 2019
	DEPARTAMENTO:	ESCALA:
	PAYSANDU	1/100
PLANO DE:	INSTALACION SANITARIA	
	PLANTA ALTA - PLANTA DE TECHOS	
ARQUITECTO:	SUBANA ASTE MENDIVIL	FIRMA:
AYTE. de ARQTO:	SANDRA SANCHEZ	
TECNICO:	CECILIA SUAREZ	FIRMA: