

Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR 6 – D.A.I.H.FF.AA.

Montevideo, 14 ENE. 2021

COMUNICADO I

Referente a la **Compra Directa Ampliada N° 599/20** convocada para **“REPUESTOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO”**, se adjuntan archivos con consultas presentadas por la empresa DINOBRAN S.A. y las respuestas del Servicio.



Saluda a usted atentamente
Por el Jefe de la División Adquisiciones
El Sub Jefe de la División Adquisiciones
Alf. (Apy).


Andrea Crosa Gari

ACG/af

Consultas presentadas por la empresa DINOBRAN S.A.:

Adquisiciones - Funcionarios - Freitas

De: Dpto.Comercial - Dinobran SA <comercial@dinobran.com.uy>
Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 0:15
Para: DNS Adquisiciones - DAIHFFAA
Asunto: Consultas CD599

Estimados,


En referencia a la compra directa nro. 599 por repuestos para sistema de aire acondicionado central, les queremos consultar:

- para el ítem 3 ... Por favor, confirmar que el dato de 25CV es correcto. Es un valor muy alto para una válvula tan pequeña (<3/4") y de vapor.
- para el ítem 28 ... buscan un detector portátil?? en caso afirmativo debe tener función de datalogger?? en caso negativo, debe tener comunicaciones o salidas analógicas o de alarma??
- para el ítem 32 ... cual es el largo de la vaina requerida??
- para el ítem 40 ... es un interruptor doble vía manual?? bipolar, tripolar o tetrapolar?? debe incluir función de protección o es tipo seccionador bajo carga??

Muchas gracias

Saludos

Dpto. Comercial | Dinobran SA | Dir: Soriano 802 of.101 - Montevideo, Uruguay | Telefax: (+598) 2904 3166



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

Montevideo, 14 de enero de 2021.-

De acuerdo a la CDA N° 599/20 "REPUESTOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO", **se corrige el rango del DIÁMETRO correspondiente al Ítem 3, debería ser de ¾" a 1 ½"**.

Con respecto a las consultas realizadas por la empresa DINOBRAN S.A., a continuación las respuestas:

- **Item 3:** El dato de 25 cv es correcto.
- **Item 28:** Debe ser portátil, no es necesario que tenga función de Datalogger.
- **Item 32:** El largo de la vaina es de 10 cm. aprox.
- **Item 40:** Debe ser manual, trifásico, seccionador tripolar bajo carga, para amurar en tablero.

Sin otro particular saluda atentamente,

Alf.(Apy.)Arq.



Florencia PATERA

Departamento de Mantenimiento Edificio