

**REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FOCOS EXTERIORES**

**Ubicación: Juan José Quesada 3671, CECAP Montevideo, Montevideo**

Los focos del acceso principal no están en funcionamiento, impidiendo la visión de los guardias en la noche de todo el sector desde la calle hasta la puerta principal del edificio.

**Descripción de las tareas a realizar**

- Revisión del tendido eléctrico exterior (correspondiente a los focos).
- Revisión de los focos existentes.
- Reparación o sustitución de los focos exteriores para la puesta en funcionamiento.

**Contacto**

- Por consultas técnicas o consultas por visita de obra Departamento de Obras y Servicios (MEC): 2915 0103 int. 2020 o 2019 (Planeamiento Edificio – preguntar por Arq. Silvina Podestá, Federico García o Luciana Martínez).

SP/fg