

INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

Se observa un gran deterioro en las conexiones y desmantelamiento de los pararrayos.

Se solicita asesoramiento y relevamiento por parte de un técnico electricista habilitado por UTE por el sistema de protección contra rayos que dispone el edificio.

Se debe cotizar el mantenimiento por parte de una empresa especializada para verificar su adecuado estado de funcionamiento, la cual debe presentar un informe técnico del trabajo realizado en cada oportunidad.

