



ALZADO Esc. 1/20




CORTE 3-3 - Esc. 1/5




NOTAS:
Todas las dimensiones serán verificadas en obra
Los elementos de hierro deben terminarse con 2 manos de fondo antióxido + 2 manos de esmalte sintético tipo INCALUX color gris grafito aplicado con pistola airless.
Todas las soldaduras deberán ser perfectamente pulidas terminadas sin rebabas ni hoquedades
La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.

NOTA: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.


CORTE 1a-1a - 1b-1b Esc. 1/5



CORTE 2-2 Esc. 1/5



OBRA: ESCUELA N°39		
LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS		
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586		
FECHA JUNIO 2018	HOJA 2 DE 6	LAMINA 086



VENTANA FIJA	ESCALA	1/20	1/5	1/2
	TIPO	H02	CANTIDAD	3
		IZQ.	DER.	-
		DER.		-
UBICACION		001D, 002D, 003D		
ESTRUCTURA		Perfilería según gráficos		
TERMINACION				
Metales:		2 manos de fondo antioxido TIPO CROMOX . 2 manos de de esmalte sintetico TIPO INCALUX blanco brillante		
Maderas:		2 manos esmalte sintético satinado color blanco TIPO SATINCA (contravidrios)		
		Preparación de superficie y aplicación s/especificaciones fabricante		
VIDRIOS		4mm		
		Colacación: silicona y contravidrio		
ACCESORIOS		Burlete según detalle		
OBSERVACIONES				