





ALZADO - Esc. 1/20



CORTE 1-1 - Esc. 1/20



CORTE 2-2
Esc. 1/20



DETALLE D1 - Esc. 1/10

NOTA
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

NOTA: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586


FECHA
JUNIO 2018

HOJA
10 DE 11


LAMINA
083



DETALLE D2 - Esc. 1/5



DETALLE D3 - Esc. 1/5



DETALLE D4 - Esc. 1/5

MAMPARA	ESCALA	1/25	1/10	1/5
---------	--------	------	------	-----

TIPO	C010	CANTIDAD	2	UBICACION:	001D-004D
------	------	----------	---	------------	-----------

MATERIAL	S/GRÁFICO
TERMINACION	S/GRÁFICO
CONTRAMARCOS	-
TERMINACION	3 manos de protector tipo CETOL - INCA doble duración
OBSERVACIONES	Preparación de superficie y aplicación s/especificaciones fabricante