



REFERENCIAS	
PVC.	Policloruro de Vinilo
HF.	Hierro Fundido
HG.	Hierro Galvanizado
PPS.	Polipropileno Sanitario
PEAD.	Poliétileno Alta Densidad
D.L.	Derrame Libre
A.GAS.	Acero sin Costura con Recubrimiento Epoxi
	Pileta de Patio Abierta con Tapa de Inspección
	Boca de Desague Abierta
	Pileta de Patio Abierta
	Pileta de Patio Tapada
	Boca de Desague Tapada
	Neutralizador de Acidos
	Pileta de Cocina
	Pileta de Lavar
	Lavatorio
	Inodoro Pedestal
	Bidet.
	Caja de Acceso Múltiple Abierta
	Caja de Acceso Múltiple Tapada
	Caja Polipropileno Sifonada con spillo por desdgo
	Caja PVC Sifonada
	Cámara de Inspección 60x110
	Cámara de Inspección 60x60
	Cámara de Inspección 60x60 c/ sifón desconectorø160
	Cámara de Inspección 60x60 Corte
	Cámara de Inspección 60x110 Corte
	Medidor de Agua Corriente
	Llave de Paso
	Ducha
	Calefón
	Canilla Servicio
	Boca de Incendio
	Desague Primaria
	Desague Secundaria-Drenes
	Desague Pluvial
	Ventilación
	Abastecimiento Agua Fria y Caliente
	Incendio
	Gas

NOTA: LAS COTAS DE ZAMPADO SE DEBERAN RECTIFICAR CON LOS NIVELES ALTIMETRICOS Y NPT DE OBRA.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ÁREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLOMBIA PALMA

DEPARTAMENTO: ARTIDAS

CALLE: RUTA 3 Km 586

FECHA: JUNIO 2018

ESCALA: 1/100

PLANO DE: INSTALACION SANITARIA

PLANTA DE TECHOS - SECTORES A,B,D

ARQUITECTO: MAURICIO STERLA

AYTE. de ARQTO: MARIA REYES

TECNICO: DECILIA SUAREZ

ORILLANTE:

PRIMA:

PRIMA:

PRIMA:

LÁMINA N°: L31

S02