





IMAGEN CAMARA INSP. A CEGAR

CEGAR CAMARA INSPECCION  
FUERA DE USO

- REALIZAR TAPADA DEN TANDAS, CONMATERIAL GRANULAR FINO.
- COMPARTAR.
- TERMINAR BALDOSAS VEREDA HORMIGON DE 9 PANES.



### IMAGEN BDT EXISTENTE



A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 35 BARRIO BUCEO – DPTO. MONTEVIDEO			LAMINA	
DESCRIPCION	FECHA		ESCALA		S.08
SANIT. – TRABAJOS EXTERIORES	AGOS. 2018		1:50		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ			COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ			ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO		