



PLANTA DE TECHOS ÁREA DE IMPERMEABILIZACIÓN
esc: 1/200

- Nota:
- Las empresas oferentes se basarán para la cotización de los trabajos en los recaudos y en una inspección in situ para poder observar el alcance de los mismos.
 - Las reparaciones a realizar incluirán todo aquello que pudiera ser afectado o dañado por las obras, utilizando materiales y procedimientos del mismo tipo que los usados en la construcción original, se colocarán todos aquellos materiales que aunque no esten expresamente indicados en esta memoria, sean necesarios para la correcta construcción y terminación de las obras.
 - Los productos específicos que se han indicado para este trabajo se utilizarán siguiendo estrictamente las especificaciones indicadas por el fabricante.

A.N.E.P			P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 327 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA	
DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	AL01	
IMPERMEABILIZACION AZOTEAS	09/ 2020	1:200		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ			
TÉCNICO ARQ. SERGIO CORREDERA	TÉCNICO TEC. AYUD. J. MÁS			