



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas


DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EDILICIO / Jefa Dpto.: Arq. Adriana Caretti
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / Gerente: Arq. Ricardo Chelle
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA / Director: Sr. Santiago Borsari

BIBLIOTECA NACIONAL







RESTAURACIÓN DE FACHADAS

F01

FECHA:
08 de febrero de 2021

EQUIPO TÉCNICO: Arq. Ana Laura Silveira  yte. arq. Fabrizio Bella

PLANILLA DE ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

ORNATO / ELEMENTO		DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANTIDAD (u) / SUPERFICIE (m ²) / LONGITUD (m)	ESTADO GENERAL	RELEVAMIENTO PRIMARIO			TIPO DE REPRODUCCIÓN
						FALTANTES (a rehacer)	MAL ESTADO (a rehacer)	A CONSERVAR	
E 01	CAPITEL	 Bloque que corona la parte superior de las columnas y sobre el que descansa el arquitrabe. Se encuentran tanto en columnas como en pilastras.	L1: N3 / T1 -T2-T3-T4 L2: N3 / T2-T3-T4 L3: N3 / T2-T3-T4-T6-T7	31 u	Buen estado general. Su revestimiento (presumiblemente mármol) presenta en algunos casos eflorescencias, ennegrecimiento y desgaste por lavado diferencial. Se constata al menos un caso con una incrustación metálica obsoleta.	0%	0%	100%	-
E 02	MOLDURAS DEL ARQUITRABE	 Molduras que conforman el arquitrabe, parte inferior del entablamento y que se encuentra sobre las columnas.	L1: N4 / T1 -T2-T3-T4-T5 L3: N3 / T2-T3-T4-T6-T7	90 m	Buen estado general. Su revestimiento (presumiblemente revoque símil piedra) presenta en algunos casos eflorescencias, ennegrecimiento y desgaste por lavado diferencial. También se detecta alguna fisura.	0%	0%	100%	-
E 03	DENTÍCULO	 Pequeño bloque, dispuesto en serie y alternado por huecos. Son elementos decorativos con composición lineal ubicados en la parte inferior de la cornisa.	L1: N4 / T1 -T2-T3-T4-T5 L3: N4 / T1-T2-T3-T4-T6-T7	90 m	Estado regular. Gran parte presenta un avanzado estado de deterioro en su revestimiento, presentando eflorescencias, desgaste por lavado diferencial y ennegrecimiento.	0%	0%	100%	In situ
E 04	MODILLÓN	 Ménsula ornamental, en este caso con forma general de bloque, dispuesta en serie debajo de la cornisa.	L1: N4 / T1 -T2-T3-T4-T5 L3: N4 / T1-T2-T3-T4-T6-T7	71 u (existentes) 14 u (faltantes)	Estado regular. Se detectan varios faltantes que dejan la mampostería expuesta. Todos presentan ennegrecimiento, algunos también eflorescencias y desgaste por lavado diferencial.	17%	0%	83%	Moldes en taller
E 05	CASETONES	 Compartimientos cuadrados, rehundidos y en saliente, que enmarcan las luminarias en el cielorraso del interior de la galería de acceso principal.	L2G: T2-T3-T4 (en planta, altura correspondiente al N4 en fachada)	7 u	Buen estado en general. Presentan algunas eflorescencias, incrustaciones aparentemente metálicas y microfisuración.	0%	0%	100%	In situ
E 06	PUERTAS ORNAMENTADAS	 Puertas metálicas ornamentadas ubicadas en la galería de acceso principal. Cuentan con componentes presumiblemente de bronce. Incluye en su ornamentación casetones, botones, elementos vegetales, piñas, entre otros. Particularmente la puerta principal es rematada con un escudo nacional flanqueado por dos barcos.	L2: N2 / T3 N3 / T3 L2F: N2 / T4' N3 / T4'	3 u	Buen estado general. Presentan una pátina de oxidación natural y en algunos casos provocado por agentes externos (como guano de aves). Dado su particularidad, para determinar su estado de conservación corresponde realizar un relevamiento minucioso de todos sus componentes.	0%	0%	100%	-