

---

## CONSULTAS DE LOS INTERESADOS

### LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 03/2015

- 1-** Para los Revoques de Paredes Interiores de los Sectores de Estacionamientos se deberán reparar? La Memoria no lo especifica.

R- Los revoques presentan humedades de cimientos, esto no está considerado y no se debe reparar. No obstante, en virtud de esta pregunta y una visita posterior, se solicita se cotice extrapropuesta el valor metro cuadrado de remoción de revoque con consolidación de juntas en muro de contención de piedra.

- 2-** ¿ Se realizará Pintura de Interior de Paredes? En la totalidad de Paredes y Cielorrasos o solo en sectores reparados?

R- La pintura que se deberá realizar es en la totalidad de los cielorrasos de los sectores en donde se realizan reparaciones.

- 3-** En la memoria y en el rubrado figura la reparación de los baños del nivel superior, lo que incluye las cañerías de abastecimiento y los defectos de terminación en el muro de fachada, pero no figura ningún metraje ni material o diámetro al respecto. Favor aclarar estos datos, ya que en la visita no pudimos tener acceso a los baños.

R- La parte de los baños que se debe reparar es la instalación de desagües suspendida sobre el sector que se esté reparando.

- 4-** En los rubros 2.1 y 2.2 figura el metraje de hierros para reparar mediante el "Proceso Constructivo 1", favor aclarar si dicho metraje considera por ejemplo el área de hormigón armado a reparar, dónde uno tiene que verificar cuanto hierro hay en dicha área, o si es el metraje neto de hierros a reparar.

R- La superficie especificada es en planta. No hace referencia a la cantidad de hierro

**5-** En el "Proceso Constructivo 1" se recomienda utilizar SIKATOP 122 como mortero de reparación para el hormigón. ¿Es aceptable utilizar el SIKA MONOTOP 615 como mortero de reparación para las bovedillas?

R- Sí. Es aceptable.

**6-** En el rubro 6.3 nombra "Revestimiento de piedra en reparaciones", pero en la memoria no se menciona donde está ubicado el mismo, ni el tipo de piedra a utilizar. Favor aclarar qué tipo de revestimiento de piedra es el que se va a colocar.

R- Hace referencia al banco triangular que se ve en la foto n°31. Es piedra laja de forma irregular.

**7-** En la recorrida pudimos ver que las paredes interiores del subsuelo se encontraban con mucha humedad, por lo que creemos pertinente el revocar y pintar nuevamente dichas paredes. Este metraje no se menciona en el rubrado, favor aclarar si está concebido en el alcance de la presente licitación y de ser así precisar cuáles son las áreas a considerar.

R- Los revoques presentan humedades de cimientos, esto no está considerado y no se debe reparar. No obstante, en virtud de esta pregunta y una visita posterior, se solicita se cotice extrapropuesta el valor metro cuadrado de remoción de revoque con consolidación de juntas en muro de contención de piedra.