

Fecha:	12/12/2017	Inspector:	arqu. Jorge scoseria
Departamento:	MONTEVIDEO	Localidad:	MONTEVIDEO
Padrón:	74139	I.D.:	124752
Block:	C	Unidad:	4
	2017-68-1-		
Expediente:	006859	C.H.	63
Dirección:	Costanera del Cerrito		

Aclaraciones a la Memoria Particular

según lo visto en visita 12/12/2017

- **Mesada de cocina:** tendrá dimensiones 2.20 m x 0.55 m., con la idea de dejar espacio debajo de ella (0.70 m.) para colocar el lavarropas, cuyo desagüe se realizará hacia el baño contiguo. El mueble bajo mesada será entonces de dimensiones aprox. 1.40 x 0.55 m. con 2 puertas y cajonera con riel metálico. Inmediatamente a la mesada quedará un espacio de aprox. 0.85 m. para la ubicación de la heladera.
- **Sustitución de cañería de abastecimiento de agua hasta nicho medidor:** se realizará por el piso exterior -evitando el tramo de escalera interior existente en pallier- hasta la terraza de cocina (tramo de longitud aprox. 3 m.).
- **Tomacorrientes:** Se agregará uno más por dormitorio, a los existentes (uno en cada dormitorio). Bajo mesada de cocina se agregará un tomacorrientes con interruptor (línea independiente) para el lavarropas. Se agregará un tomacorrientes con interruptor (línea independiente) para la cocina. Se agregarán dos tomacorrientes con interruptor (ambos en la misma línea) sobre mesada.
- **Marcos de puertas de chapa doblada:** se cortarán los tramos inferiores existentes oxidados de jambas y se remplazarán por tramos nuevos del mismo material, previamente impermeabilizados por dentro con 2 manos de Asfalkote o producto similar. Se masillarán y pintarán de modo que no quede vista la unión. Este trabajo se realizará en 3 puertas interiores: 2 dormitorios y el baño.
- **Reja en puerta de acceso:** se colocará de hierro y dimensiones 0.85 x 2.05 m. según MCG ítem. 4.4. Se le colocarán 2 cerraduras de seguridad.
- **Hierro a la vista en losa hormigón de baño (sobre duchero):** se deberá remover la pintura roja de cielorraso y proceder a reparar de acuerdo a MCG ítem.1.1. El metraje de esta reparación está incluido en los 0.3 m2 establecidos para la reparación similar indicada para la humedad en cielorraso de cocina contiguo.
- **Rejas existentes en aberturas exteriores:** no se cambiarán, solamente se pintarán con esmalte de acuerdo a lo establecido en la Memoria Particular.



 Arq. Jorge Scoseria