



CODICEN
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE -----

Fecha de elevación:

INFORME TECNICO

Datos del local

Escuela nº 84
Dirección: COLONIA APARICIO SARA VIA
Localidad: COLONIA APARICIO SARA VIA
Departamento: SALTO

De: Residente de SALTO
Arq. DANIELA MELLO

A: División Mantenimiento y Obras Menores
Arq. Leticia Botti

Descripción de las problemáticas edilicias existentes

LA CUBIERTA DEL LOCAL PRESENTA PROBLEMAS DESDE HACE ALGUN TIEMPO. CON LAS ULTIMAS TORMENTAS HA CORRIDO RIESGO DE LEVANTARSE. SE HA MANTENIDO ATADA CON ALAMBRES. LA ZONA ES MUY ASILADA Y SIN PROTECCIONES NATURALES POR LO QUE ESTA MUY EXPUESTA A CUALQUIER INCLEMENCIA CLIMATICA.

Descripción de los trabajos a realizar para su reparación

SE PROYECTA LA SUSTITUCION TOTAL DE LA CUBIERTA. ES NECESARIO RELIZAR EL DESMANTELAMIENTO DE LA CHAPA ACTUAL, RETIRANDO LA INSTALACION ELECTRICA Y LUEGO COLOCAR LA CUBIERTA DE ISODEC NUEVA Y REINSTALAR LA ELECTRICA. ESTO IMPLICA ALGUNAS NIVELACIONES DE MUROS, REVOQUES Y PINTURAS. ADEMAS DE LAS ADECUACIONES ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES.

Monto total estimado para la ejecución de los trabajos descriptos \$ 1.500.000

Observaciones:

ANEXOS QUE SE AGREGAN:

Informe de Técnico Asesor NO

Relevamiento fotográfico para ilustración con identificación de cada foto en caso de ser necesario SI

Inspector/a Departamental

Firma

Contrafirma YANELA PALACIO



Arq. Residente o Referente

Firma

Contrafirma DANIELA MELLO