

Conjunto CH 533
Unidad 102, Block F.
I.D. 119.209 Exp. 9876/019

Memoria Particular.

Ajustes:

1-Dada la humedad hallada en cielorraso del palier de acceso a la unidad, proveniente del piso superior, se deberá proceder a la detección y reparación de pérdidas del caño de abastecimiento de la unidad 202 en el tramo comprendido entre la llave de paso y la entrada a la vivienda.