

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52195 / 11.02.2019
Persona de contacto/Tel.
Teresita Freitas/155 INT 1610
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52195

Montevideo, 20 de marzo de 2019.

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **310**

OBJETO: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE FACHADA DEL PALACIO DE LA LUZ Y TRABAJOS ANEXOS

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Debajo del CUADRO B: Listado de Rubros

DONDE DICE:

Notas:

- En el rubro 5 y sub-rubros referidos, el oferente deberá colocar debajo del cuadro B una nota cotizándolos a cada uno de ellos: por m2 5.1, 5.2; por ml 5.3 y por m3 5.4 y se pagará por lo efectivamente realizado.

- En el rubro 7 el oferente deberá colocar debajo del cuadro B una nota separando por azotea y cotizándolas a cada una de ellas y se pagará por lo efectivamente realizado

DEBE DECIR:

Notas:

- En el rubro 5 y sub-rubros referidos, el oferente deberá colocar debajo del cuadro B una nota cotizándolos a cada uno de ellos: por m2 5.1, 5.2; por ml 5.3 y por m3 5.4 y se pagará por lo efectivamente realizado. **Sin estas notas la oferta será desestimada.**



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

- En el rubro 7 el oferente deberá colocar debajo del cuadro B una nota separando por azotea y cotizándolas a cada una de ellas y se pagará por lo efectivamente realizado, y otra cotizando el m2 de reposición de baldosones similares a los existentes. Sin estas notas la oferta será desestimada.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Hemos recibido la respuesta a la consulta sobre la impermeabilización de los accesos, pero no nos llegó el archivo con las fotos de los accesos, las fotos que están publicadas en el sitio Web no corresponden a los accesos.

RESPUESTA 1:

Las fotos que fueron publicadas en la Circular N°2, en el archivo 31Y52195C2A1.pdf, muestra las fotos de las azoteas de los accesos del edificio, algunas son de la obra cuando se realizaron las mismas y hay dos que son de la azotea del acceso principal por Paraguay actualmente.

PREGUNTA 2:

Los baldosones de monolítico lavado, ¿se reutilizan?

RESPUESTA 2:

Si se reutilizan.

PREGUNTA 3:

¿Debemos proporcionar nuevos baldosones?

RESPUESTA 3:

Siempre y cuando se rompan algunos, por lo que al estar asentados sobre arena y tener mortero pobre como cobertura de las juntas, las roturas de baldosones serán pequeñas. Se deberá colocar una nota debajo del cuadro B cotizando el m2 de reposición de baldosones similares a los existentes (ver punto A) de la presente circular).

PREGUNTA 4:

¿Queda la membrana expuesta?

RESPUESTA 4:

No, la membrana queda protegida como se puede ver en las fotos.




PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Se aclara que como indica el rubro 7, sólo se realizará la impermeabilización de las azoteas o sectores de ellas, siempre y cuando pase lo que indica el rubro:

"###se sacarán todos los vegetales que se encuentran en ellas, si al sacarlas levantaran partes de la terminación de la azotea, se repararán las mismas, realizando los trabajos necesarios para que la azotea no tenga filtraciones y las bajadas queden liberadas y probadas."

Saludamos atentamente,


IRENE RODRÍGUEZ
JEFA CONTRATACIONES
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES