

Montevideo, 1 de agosto del 2019

Impermeabilización de tramo de azotea

Se solicita:

Impermeabilización de tramo de azotea de un área aproximada de 7m x 2.5 m

Detalle de lo solicitado:

Actualmente tiene una membrana asfáltica que se encuentra dañada en algunos tramos sobre la junta de los muros con la losa. Se deberá tener especial cuidado para asegurar su impermeabilización bajo el desagote del desagüe proveniente de la azotea contigua.

El acceso a la azotea es directo, por lo que no se necesita concurrir a la visita con escalera.

Se deberá especificar garantía del trabajo.

La visita previa será obligatoria para su cotización.





Arq. Ximena Echavarría
Unidad de Arquitectura