




-  Muro existente
 Muro a demoler
 Muro a construir

M00 Indicación de tipo de muro

M01 Muro doble: ficholo 12x25x25 revocado en ambas caras

M02 Muro de fichero 12x25x25 revocado en ambas caras

T01 Tabique de yeso 10cm, placa de yeso estandar 12.5mm

T02 Tabique de yeso 10cm resistente a la humedad, placa

Nota: Terminaciones según memoria, palnilla y detalles.

Indicación de Carpintería de Aluminio

[illegible]

(CO) Indicación de Carpintería de Madera

Indicación de Herreria

☐ _____

AX0 Indicación de Elementos de Acero inoxidable

P0 Indicación de Petreos

1. *What is the main purpose of the study?*

(v) Indicación de Vidrios

Indicación de Carpintería de Aluminio existente

Le directeur de l'École de Musique est le docteur

Indicación de Carpintería de Madera existente

(Hexist) Indicación de Herreria existente

Niveles

Niveles fondo losa/viga

PLANILLA DE TERMINACIONES

PISOS | PARED

CIELORRASO	ZOCALOS
------------	---------

PISOS

- 3 - Hormigón fratasado mecánico y pulido según memoria

ZÓCALOS

- 1 - Madera h=0.12m (ver planillas)
2 - Acero Inox h=0.12m (ver planillas)
3 - Madera h=0.12m (según detalle I - Sector D))

PAREDES
1 - Cerâmica

- 2 - Revoque, enduido y pintura latex para interiores tipo Incalex
3 - Pintura latex para interiores tipo Incalex
4 - Cara interior paneles color s/mco blanco Sector D


CIELORRASOS

- 1- Pintura s/MCP
- 2- Cielorraso Tipo AMRMSTRONG 0.60x0.60 m
- 3- Cara interior paneles color s/mcp blanco Sector D
- 4- Cielorraso de yeso de junta tomada

NOTA GENERAL

En todos los casos, se repara albañilería existente, hormigón visto, ladrillos vistos, pisos y revestimientos, faltantes o deteriorados y todos aquellos dañados por modificaciones o reparaciones indicadas en el proyecto. Terminaciones Idem.existentes.

a: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por los que posean características iguales o superiores en calidad y performance al indicado.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÁREA DE PROYECTOS</p> <p>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</p> <p><u>CONSEJO DE GESTIÓN GENERAL</u></p>		
	<p>UBICACIÓN: BOGOTÁ</p> <p>DEPARTAMENTO: BOGOTÁ</p>	<p>FECHA: 14/05/2018</p> <p>ESCALA: 1:500</p>	
	<p>PLANO DE: ALBANILERIA</p> <p>CORTES - SECTOR A</p>	<p>LABORA NO: L08</p>	
<p>ARGUMENTO: MAURICIO STIELA</p> <p>FECHA: 14/05/2018</p>	<p>AL05</p>		
<p>DETALLE: MAURICIO STIELA</p>			