

FORMCR02_HOJA DE RUTA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

		Fecha:	24/05/2018
Departamento:	DURAZNO	Localidad/paraje:	Villa del Carmen
Nombre y/o numero del de camino:	Camino Los Paraguayos	Sectores productivos destacados:	Agropecuario / ganadero / Forestal
Origen:	Villa del Carmen	Referencia geográfica:	
Destino:	Ruta 100		
Longitud (km):	22,3	Ancho promedio (m):	6
Progresiva	-	+	Observaciones
0k 030			I-6*
0k 070			R-19
0k 226			Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
0k 370			P-2a
0k 418			Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
0k 472			P-2b
0k 920			Alcantarilla 1/500mm s/cabezales
1k 265			Alcantarilla 1/500mm NUEVA
2K 012			Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
2K 220			p-2B
2K 408			Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
2K 466			P-2a
3K 690	E.P		Entrada particular
3k 980			P-2b
4k 050			P-22
4k 160			R-2
4k 249			Chevón
4k 278			Chevón
4k 322			P-22
4k 366			P-2a
4k 830			R-19
5k 000			R-19
5k 400			P-2a
5k 515			P-22

5k 560				R-2
5k 605			4 señales chevrón	Alcantarilla H
5760				P-4b
6k 002				P-4b
6k 079		EP		Entrada particular
6k 130				Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
6k 314				Alcantarilla 1/500mm NUEVA
6k 401		EP		Entrada particular
6k 460		EP		Entrada particular
7k 164				Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
7k 354		EP		Entrada particular
7k 929				Alcantarilla 1/500mm s/cabezales
7k 995				P-2a
8k 170				Alcantarilla 1/500mm NUEVA
8k 210				Alcantarilla 1/500mm c/cabezales
8k 262				P-2b
8k 260		EP		Entrada particular
8k 312		EP		Entrada particular
8k 884	EP			Entrada particular
9k 040	EP	EP		Entrada particular
9k 335				Alcantarilla 1/500mm NUEVA
9k 621				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Mal estado
9k 646				P-2b
9k 654	EP	Cunetas tapadas		Entrada particular
9k 697		EP		Entrada particular
9k 863				P-2a
10k 252				P-22
10k 300				R-2
10k 334			4 señales chevrón	Alcantarilla H
10k 437				P-22
10k 528	Terraplén hasta alcantarilla			

10k 751				P-2a
10k 807				R-19
10k 840				P-2b
10k 920				R-19
11k 196				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Tapada
11k 615				Alcantarilla 1/500mm c/cab.
11k 974				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Tapada
12k 279	EP			Entrada particular
12k 670		Tajamar		Tajamar a un costado del camino
12k 735				P-22
12k 773				P-2b
12k 819				R-2
12k 851			4 señales chevrón	Alcantarilla H
12k 941				P-22
12k 993				P-2a
13k 224				P-2a
13k 351				P-2b
13k 607				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Tapada
14k 370				R-19
14k 454				R-19
14k 300				P-7a
14k 870				Alcantarilla 1/500mm s/cab. Tapada
14k 929				P-2a
15k 058				P-2b
15k 237				Alcantarilla 1/500mm c/cab.
15k 739				Alcantarilla 1/500mm NUEVA
15k 884				P-2b
16k 022				P-2a
16k 109	EP			
16k 283				Alcantarilla 1/500mm c/cab.
16k 604				P-2b

16k 736				P-2a
16k 816				P-22
16k 876				R-2
16k 906	Calzada de Hormigón con baches y fisuras			
17k 004				P-2b
17k 226				P-2b
17k 384				P-2a
18k 500				P-1a
18k 531				R-19
18k 578				Alcantarilla 1/500mm s/cab. Tapada y rota
18k 669				P-1b / R-19
19k 079				Alcantarilla 1/500mm c/cab.
19k 884				P-2a
19k 948				Alcantarilla 1/400mm c/cab. Tapada
20k 044				P-2b
20k 233				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Limpieza de cauce
20k 458				P-2a
20k 586				P-2b
20k 653	Calzada de Hormigón 4/500 con baches y fisuras en losa.			
20k 938				P-2b
21k 076				P-2a
21k 095				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Tapada caños rotos
21k 276				R-19
21k 404				R-19
21k 540				Alcantarilla 1/500mm c/cab. Tapada caños rotos
21k987				R-19
22k 148				P-9
22k 211				I-6** / I-6***
22k 241	Faltan caños en cruce desvío			

SEÑALES TIPO



Chevrón



P-22



P-3a



P-3b



P-2a



P-2b



P-1a



P-1b



P-4b



R-2



R-19



P-5a



P-5b



P-32



P-7a



P-8



R-7



P-9



I-6 *



I-6**



I-6***