



SECTOR A INTERVENIR ALBAÑILERIA

- GENERAL:
- Reparación de humedades, de fisuras y rajaduras en muros.
 - Adecuación de revoques huecos, sueltos y en mal estado.
 - Pintura en muros - Color a definir
 - Adecuación de instalación eléctrica.
 - Reparación de puertas y ventanas metálicas, incluye, amures, vidrios y pintura.
- LOCAL E1-Ei1 (Comedor, actual dormitorio):
- Sustitución de cielorraso por tablillas de PVC blanco, con terminación perimetral de PVC blanco, incluye adecuación y sustitución parcial de estructura existente. Aislación térmica (lana de vidrio de 5 cm). Altura igual a la altura del aula E1-Ei2.
 - Reparación y pintura de aberturas exteriores de hierro, chapa y vidrio.
 - Adecuación de la instalación eléctrica afectada por el cambio de cielorraso.
 - Suministro y colocación de puerta interior de madera con herraje.
 - Suministro y colocación de 2 artefactos de iluminación similar a existentes en aula.
- LOCAL E1-Ei2 (Aula):
- Reparación de cielorraso de madera afectado por la filtración.
- LOCAL E1-Ei6 (Dormitorio):
- Suministro y colocación de 2 puertas interior de madera con herraje (baño y comedor).
 - Pavimento de baldosas cerámicas.
- LOCAL E1-Ei8 (Baño):
- Reparación de pavimento.

		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES	COMISIÓN DESENTRALIZADA RIVERA
Obra: ESCUELA N° 69		Localidad: -		Fecha: 11/2022
Dirección: Chircas de Mazangano		Departamento: Rivera		Escala: 1:100
Plano de: Planta de Albañileria		Padrón: Rural 4413		Lámina:
Arquitecto: Mg. Arq. Luis Valdivieso		Firma:		A02
Técnico:		Firma:		R01