

**Exp. 424919**

**Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO**

### **Aclaración**

Debido a las enmiendas en el rubrado:

- 1- en referencia a la consulta-respuesta N°20, el subrubro 7.02.18:bañera pasa a numerarse como 7.01.05.
- 2- En cuanto a consulta-respuesta N°28, tener presente que se modificó numeración del rubrado en capítulo 12.
- 3- En consulta-respuesta N°157, en lugar de decir 78 espacios de guardado, corresponde 156.

### **CONSULTA 191**

*H40. Faltan mas detalles de las vigas y perfiles en acero corten, que espesores y formato tienen? No podemos ver las medidas del canalón. Necesitamos detalle del policarbonato, el espesor y los anclajes?*

### **RESPUESTA 191**

Para la planilla H40 - cubierta de acceso, considerar:

- según plano de estructura, E02b corresponde viga VS 850/120 en acero corten.
- en cuanto a las dimensiones del canalón de acero corten, se encuentran indicadas en citada planilla.
- Respecto a las vigas-perfiles L de acero corten, también se indican los datos correspondientes en la planilla.
- Considerar un espesor de 10mm para el policarbonato albeolar, transparente.

### **CONSULTA 192**

*Con respecto a los movimientos de suelos, según las referencias de la lámina A00b, las líneas expresadas en color mostaza, refieren al nivel de terreno proyectado (entendemos que es el nivel al cual se debe llegar con la tosca cemento, luego del relleno con material compactado u excavación, según corresponda de acuerdo a recaudos), sin embargo al comparar en el 0 de obra vemos que dicha línea coincide con la del terreno y en ese punto, el NPT es 0, por lo cual, el nivel de terreno proyectado, debería ser -0.10. Solicitamos saber si es correcto considerar los mostaza como nivel de terreno proyectado o este es nivel de piso terminado. Si éste fuera el nivel de piso terminado, las áreas indicadas como relleno y desmonte, no serian las correctas.*

### **RESPUESTA 192**

En los recaudos se encuentran marcados los niveles de piso terminado así como los niveles de terreno natural. Se adjuntó en el paquete inicial plano de agrimensor y curvas de nivel

Los desmontes o rellenos a realizar deberán calcularlos según las especificaciones escritas de la memoria y demás recaudos, así como los descuentos correspondientes. Entiéndase, sub bases, contrapisos, pisos, losas. Hormigones de

limpieza y todo elemento estructural o de sostén de terminaciones que amerite la obra. Será responsabilidad del oferente el cálculo de los niveles reales de estos desmontes y rellenos. La lamina A00b es a título informativo, para situarse en el predio, la cual deberá verificarse según lo antedicho y la realidad surgida de la visita de obra. La dirección de obra controlará en su momento el cumplimiento de lo solicitado en la memoria respecto a las capas indicadas.

### **CONSULTA 193**

*Como se salva el desnivel entre el local Esclusa L048 (+0.47) y el de Piscina (-1.13)? Adjuntamos planta de estructura donde no se indica nada en este sector*

### **RESPUESTA 193**

Se adjunta plano con la solución a considerar, el salto se armará en forma similar al muro de contención tipo VII (sólo varía la altura).

### **CONSULTA 194**

*En lo que refiere al material de las estructura metálicas, el pliego hace referencia a que las mismas deben ser de Acero Corten en su totalidad. En tal sentido consultamos:*

- *Es correcto que el material a utilizar sea Acero Corten? El mismo aplica a todas las estructuras metálicas o solo a aquellas que se ubiquen al exterior? En tal caso solo aplica a estructuras, no así a otros elementos metálicos?*
- *El proyecto prevé algún tipo de protección de la albañilería que se encuentra cercana a estas piezas de acero y que pueden "mancharse" con la oxidación de estos? Nos referimos a los revoques y revestimientos exteriores en fachada y cubierta.*

### **RESPUESTA 194**

Remitirse a Consulta-Respuesta N°71, el acero corten aplica a todas las estructuras metálicas.

Ver capítulo 8.3.3 de Memoria Constructiva

### **CONSULTA 195**

*Pintura (protección) de Estructura metálica. En memoria, 15.7 página 72, indica el tipo de protección para pórticos sector piscina. Indicar tipo de protección en sector gimnasio y acceso principal.*

### **RESPUESTA 195**

Remitirse a lo especificado en memoria y recaudos gráficos

### **CONSULTA 196**

*En el punto mencionado anteriormente, se hace referencia a indicaciones técnicas para los pórticos previo a su pintura "que constan en Capítulo 16". Sin embargo, no encontramos dichas indicaciones previas. Podrían indicarnos?*

### **RESPUESTA 196**

Deberán respetarse las indicaciones técnicas del proveedor/fabricante de la pintura, a fin de asegurar la correcta aplicación y protección al pórtico tomando en cuenta la superficie del acero corten. A saber, el mismo deberá estar limpio, libre de polvos,

puede escarificarse, cepillado y toda sugerencia que especifique, como se indicó anteriormente, el fabricante de la pintura en el tratamiento de la base.

**CONSULTA 197**

*Nos podrían enviar planillas de cimentaciones del sector de la cancha (Dados DI, DII, DIV, DV, DVI, DVII, DVIII y DBI).*

**RESPUESTA 197**

*Detalle de dados DI, DII y DVIII, ver lámina de estructura ED06.*

*Para dados D VI, DVII, D.B I, considerar detalle similar al Dado DVIII (cambian las dimensiones del dado según dimensiones del pilar).*

*Para dados DIV y DV, considerar detalle similar al dado DII (cambian las dimensiones del dado según dimensiones del pilar)*

**CONSULTA 198**

*Detalle de junta de dilatación de acero corten.*

**RESPUESTA 198**

*Ver capítulos 13.1.1.3 y 24.1.2 de memoria constructiva.*

**CONSULTA 199**

*En los planos de estructura, faltan algunos detalles de dados de fundación, como el D VI, DVII, D.B I entre otros. Favor enviar dichos detalles.*

**RESPUESTA 199**

*Ver Consulta – Respuesta N°197*

**CONSULTA 200**

*Notamos discrepancias entre las planillas de vigas y los planos. Tanto en dimensiones como en cantidades. Solicitamos aclaración.*

**RESPUESTA 200**

*Se adjunta recaudos y detalles*

**CONSULTA 201**

*En el detalle de la Viga VC.GI (archivo DET-GRADAS-4900-ED10), está indicado un pilar PM 25x25 que en planta no aparece. En planta, aparecen pilares PGC de 25x20 junto al muro de contención de la piscina que no aparecen en el detalle.*

*Favor aclarar si los pilares PM existen e indicar armaduras de los pilares PGC.*

**RESPUESTA 201**

*Se adjunta recaudos y detalles*

**CONSULTA 202**

*En el plano ED09 se indican vigas VA1.112, VA1.113 y VA1.114 que no aparecen planilladas. Se solicitan dichos detalles y a su vez los de las vigas invertidas que dan hacia la cancha de basketball sin nombrar ni planillar en el mismo plano.*

**RESPUESTA 202**

*Se adjunta recaudos y detalles*

**CONSULTA 203**

*En la IAO 17 del Pliego de condiciones, se menciona lo siguiente: “El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un importe de \$U 10:000.000 (pesos uruguayos diez millones) con cláusula de pago a primer requerimiento.*

*La misma deberá ser depositada en Tesorería de la Intendencia de Soriano”. Favor de confirmar en qué fecha se debe hacer entrega de la misma o cual es procedimiento para presentar el documento correspondiente en la oferta.*

**RESPUESTA 203**

Remitirse al pliego de licitación: sección I-C Preparación de las ofertas, ítem 13 documentos que conforman la oferta, ítem 17 Garantía de mantenimiento de la oferta. sección II Datos de la licitación IOA17, IAO20 y Decreto 3.237 del 11/9/2019 (prorroga). El plazo límite es el establecido para la presentación de las ofertas.