

ETC N°160: Comentarios Visita del 18/08/2020

En la visita realizada a la Escuela de referencia con motivo del llamado de precios se realiza un recorrido comentando cada una de las tareas y de allí se destacan las siguientes consideraciones:

- Todos los trabajos se realizarán con la escuela en funcionamiento, con lo cual se coordinará permanentemente con la Directora horarios, lugares, etc.
- Se establece que la colocación de $\varnothing 16$ mm en rejas del patio de servicio se pueden realizar sin retirar la malla de metal desplgado (salvo el caso de la puerta de acceso donde ha malla está rota y debe ser retirada.
- El largo de la reguera del patio es de 15 metros.
- En los placares de aulas solo se revisa su correcto funcionemiento y solo en casos de rotura y/o fallas se reponen los mismos
- Las banderolas superiores a ser fijadas pueden realizarse mediante tornillos o puntos de soldadura. Solo estos puntos se corregirán con pintura.
- Las bases de los tanques de agua se mantienen las existentes
- Se debe considerar un desagüe para el patio de servicio
- Se confirma que los bulones de anclaje corresponde seran de acero inox