



FACHADA AFECTADA



SE REPARA MURO DE LADRILLO (SUPERIOR, PLANTA BAJA) CON JUNTAS ABIERTAS
SE DEMUELE MURO DE LADRILLO DE REVESTIMIENTO (INFERIOR, SUBSUELO) CON DEFORMACIONES VARIAS, REVOCANDOSE HORMIGON QUE QUEDE A LA VISTA

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO ESTADO DE FACHADA



A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA		LAMINA	
AREA DE PROYECTOS		L04	
OBRA	ETC N°65 MERCEDES SORIANO	TIPOS —	
DESCRIPCION		LOX/Ltotal	
SECTOR C — MUROS		TICIN ESCALA	
ARCHIVO		FECHA 9/09/2022	
C/		TIPO VARIAS	
COORD. PLANTA FISICA ARG. MIREDES VAZQUEZ		COORD. PROYECTO ARG. SERGIO CORREDERA	
PROYECTISTA ARG. LETICIA BALAO		COLABORADORAS AYTE. VERONICA BAZAN	