AL - ALUMINIO

	TIPO	AL1
CANTIDAD		12

	TIPO	AL 2
CANTIDAD		1

	TIPO	AL 3
CANTIDAD		5

C - MADERA

	TIPO	C 1
CANTIDAD		5

	TIPO	C 2
CANTIDAD		2



	TIPO	C 3
CANTIDAD		1

	TIPO	C 4
CANTIDAD		2

	TIPO	C 5
CANTIDAD		1



	TIPO	C 6
CANTIDAD		1

H - HIERRO

	TIPO	H1
CANTIDAD		12

	TIPO	H2
CANTIDAD		1

	TIPO	H3
CANTIDAD		5

	TIPO	H4
CANTIDAD		10

	TIPO	H5
CANTIDAD		1



	TIPO	H6
CANTIDAD		2



	TIPO	H7
CANTIDAD		1

	TIPO	H8
CANTIDAD		1



	TIPO	H9
CANTIDAD		1



	TIPO	H10
CANTIDAD		1

	TIPO	H11
CANTIDAD		2

	TIPO	H12
CANTIDAD		2

	TIPO	H13
CANTIDAD		1



	TIPO	H14
CANTIDAD		2

	TIPO	H15
CANTIDAD		1

	TIPO	H16
CANTIDAD		1



	TIPO	H17
CANTIDAD		2



	TIPO	H18
CANTIDAD		1

ABERTURAS EN ZONA DE INTERVANCION - SE SUSTITUYEN POR LAS PROYECTADAS SEGUN PLANILLAS Y MCP

OBSERVACIONES

RECUPERACION INTEGRAL DE ABERTURAS. SE SUMINISTRAN Y SUSTITUYEN TODOS LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DEFECTOS Y SEAN NECESARIOS PARA ASEGURAR SU CIERRE , MANIOBRA E ESTANQUEIDAD.
SUSTITUCION DE VIDRIOS FALTANTES O ROTOS (6 mm).
SE PINTARAN LAS DE HIERRO Y MADERA SEGUN (MCP)

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE ANEP - RIVERA

OBRA: ESCUELA Nº 79
REFORMA - MANTENIMIENTO
CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

LOCALIDAD: MASOLLER
DEPARTAMENTO: RIVERA

FECHA: 10-2016
ESCALA: S/ESCALA

PLANO DE: RELEVAMIENTO
ABERTURAS EXISTENTES

LAMINA Nro: L 003

ARQUITECTO: LUCIANA IRIONDO MACHADO
FIRMA:

AYTE. de ARQTO.:

TECNICO:
FIRMA:

R03

L04-R03-ABERTURAS - RELEVAMIENTO.DWG