Aclaración N°3 31072020

Consulta:

Revisé la adenda y creo que hay algo que podría ser un error del pliego original y que continua presente en la adenda.

Se especifica que para el osciloscopio de 4 canales aislados, se incluyan sondas pasivas frecuencia de trabajo superior o igual a 100 MHz 50X.
La frecuencia está bien, pero la atenuación de 50x en una sonda estándar de osciloscopio de esas características no es habitual.
Creo que debería ser 10x. Podrías verificar y confirmar?

Respuesta:

Es correcta la apreciación. Debiera decir 10X.

Se realizará adenda al pliego, estableciéndose: Sondas pasivas frecuencia de trabajo mínima de 100 MHz 10X