
Fwd: Consulta - LP 3/2024 READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

De : Lucas Schevzov <lschevzov@casinos.gub.uy>

mié, 24 de abr de 2024 11:04

Asunto : Fwd: Consulta - LP 3/2024 READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

 1 ficheros adjuntos

Para : merramuspe@grupotransamerican.com.uy,
cpaz@grupotransamerican.com.uy

Para o CC : licitaciones@casinos.gub.uy, Sandra Ataidés
<sataides@casinos.gub.uy>

Buen día,

En el plano de estructura lámina P-ES2, en la Memoria de Cálculo de estructura (página 20) y en la Memoria de Estructura General (pagina 7) figura siempre como losa L19-45. Vale esa denominación (L19-45), características y espesor resultante. Es necesario corregir el rubrado en el punto 7 Cubierta Prefabricada donde debería decir L19-45.

Muchas gracias por la observación.

Lucas

De: "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>

Para: "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>

CC: "Sandra Ataidés" <sataides@casinos.gub.uy>

Enviados: Martes, 23 de Abril 2024 14:59:36

Asunto: Fwd: Consulta - LP 3/2024 READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

De: "Martina Erramuspe" <merramuspe@grupotransamerican.com.uy>

Para: licitaciones@casinos.gub.uy

CC: "cpaz" <cpaz@grupotransamerican.com.uy>

Enviados: Martes, 23 de Abril 2024 9:39:43

Asunto: Consulta - LP 3/2024 READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Buenos días,
Consulta por la licitación de referencia:

Respecto a la losa prefabricada, en gráficos de estructura (P_ES2), aparece como L19-45. Sin embargo, tanto en memoria como en el rubrado, figura como L16-45.
Cuál de las dos se debe considerar?

Quedo a la espera de sus comentarios a la brevedad y desde ya muchas gracias.
Saludos,



Martina Erramuspe
Depto. Obras

2481 5565 int. 232

Abacú 2161 - Montevideo, Uruguay – 11600

GRUPO TRANSAMERICAN

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Muchas gracias.

Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. Grupo Transamerican no asume aquí obligaciones ni se responsabiliza del contenido de este correo, a menos que dicha información sea confirmada por escrito por un representante autorizado. No se garantiza que la transmisión de este correo sea segura o libre de errores.

--



Arq. Lucas Schevzov
TEL: 2901 51 31 int. 307
lschevzov@casinos.gub.uy
Encargado del Departamento de Arquitectura
Dirección General de Casinos
Soriano 802 - CP 11100 - Montevideo - Uruguay



image001.png
18 KB
