

Montevideo, 19 de abril de 2024

Con relación al Concurso de Precios N° **6896-2024** Contratación de un servicio de mantenimiento integral de 6 equipos de aire acondicionados tipo Roof Top y casetero, ubicados en ATyR, 3º piso, Sarandí 570, corresponde informar:

CONSULTA DE EMPRESA RODA LTDA Y RESPUESTAS DE SECTOR MANTENIMIENTO

Consulta –

Respecto al Concurso de Precios de referencia, en la visita de relevamiento se observó la falta de aislación térmica en los ductos de inyección y retorno que se encuentran a nivel de azotea de uno de los equipos Roof Top.

Quisiéramos consultar, ¿al momento del inicio del nuevo contrato dicha aislación estará reparada o la reparación será responsabilidad de la empresa adjudicada?

Respuesta:

Se le solicitará a la empresa actual que deje la aislación en condiciones. La responsabilidad es de la empresa actual.