

Equipos de aire acondicionado y extracción mecánica instalados en Casino Colonia

2 equipos mini Split – local de CCTV (funcionando). 1 Unidad exteriores en espacio techado frente a acceso a local, la otra en azotea

1 equipo mini Split – local de Data Center (funcionando). Unidad exterior en azotea.

1 equipo mini Split – local UPS (no enfria correctamente). Unidad exterior en garage.

1 equipo mini Split – Gerencia (funcionando). Unidad exterior en azotea.

1 equipo mini Split – Sub Gerencia (funcionando). Unidad exterior en azotea.

1 equipo mini Split – Oficina Planta alta (funcionando). Unidad exterior en azotea.

3 equipos tipo roof top, solo frío. Son 3 equipos que sirven la sala de juego, y dependencias internas de planta baja: 1 equipo fuera de servicio (controlador bien) , 1 equipo funcionando, sin controlador, 1 equipo solo funciona en ventilación (controlador bien). 51 bocas (inyección/retorno) en cielorraso de sala de juego. Unidades sobre azotea. Las rejas de inyección en dependencias internas no tienen regulación de entrada de aire. Deberían de reponerse por rejas con regulación de aire manual y cierre hermetico.

1 equipo tipo Split enductado frio/calor para dependencias de subsuelo (unidad interior dentro del taller de máquinas). Unidad exterior sobre azotea. Rejas de inyección sin regulación de entrada de aire. Las que se encuentran dentro de recintos de trabajo, deberían de reponerse por rejas con regulación de aire manual y cierre hermetico.

1 turbina de ventilación (falta, a reponer) para dependencias, vestuarios y baños en subsuelo. Ubicada en acceso de funcionarios.

6 extractores de aire que atienden la Sala de Juego (están ubicados en azotea).

NOTA: el estado de funcionamiento de equipos y controladores fue indicado por personal de mantenimiento de Hotel Radisson Colonia. Los oferentes deberán ratificar o rectificar estos datos in situ.

4 extractores en cocina bar