

		PLANILLA	LOCAL	TAREAS				
				SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS	PASE AA/CAMPANA EN ALBAÑILERÍA	REJILLA GAS EN ALBAÑILERÍA	PASE AA/CAMPANA EN VENTANA	PINCHOS ANTIPALOMAS
PISO 1	1.01	H01	Oficina					
	1.02	A01	Oficina		x			
	1.03	A01	Oficina		x			
	1.04	A01	Oficina		x			
	1.05	A01	Oficina		x			x
	1.06	A01	Oficina		x			x
PISO 2	2.01	A02	Laboratorio	x		x		
	2.02	A02	Laboratorio	x	x			
	2.03							
	2.04							
	2.05	A01	Comedor	x				
	2.06	A01	Laboratorio	x				
	2.07							
	2.08							
	2.09	A01	Laboratorio	x		x	x	
	2.10	A01	Laboratorio	x	x			
	2.11	A01	Laboratorio	x				
	2.12	A01	Laboratorio	x				
	2.13	A03	Laboratorio	x	x			
	2.14							
	2.15							
PISO 3	3.01	A01	Laboratorio	x	x	x		
	3.02	A01	Laboratorio	x	x	x		
	3.03	A01	Laboratorio	x		x	x	
	3.04	A01	Laboratorio	x	x		x	
	3.05							
	3.06	A01	Laboratorio	x	x	x		
	3.07	A01	Laboratorio	x	x	x		
	3.08	A01	Laboratorio	x				
	3.09	A02	Laboratorio	x		x		
	3.10	A02	Laboratorio	x	x			