



Referencias		
#	Locales	Area
01	Recepción	27,3 m ²
02	Sídel	2,8 m ²
03	Secretaría	20,0 m ²
04	SSM ¹	1,8 m ²
05	Asesoría Contable	24,0 m ²
06	Asesoría Inspecciones	28,1 m ²
07	Sídel	4,7 m ²
08	Sala de Computación	22,8 m ²
09	Asesoría Técnica	28,4 m ²
10	Asesoría Jurídica	30,1 m ²
11	Mesa de Emergencia (plataforma y Staff Office)	1,50 m ²
12	Sídel	1,4 m ²
13	Sala de Reuniones	27,5 m ²
14	SSM ¹	3,0 m ²
15	Asesoría Jurídica	20,8 m ²
16	SSM ¹	2,1 m ²
17	Asesoría Contable	24,9 m ²
18	SSM ¹	2,1 m ²
19	Sala de Servidores	8,2 m ²
20	Comedor	16,8 m ²
21	SSM ¹	2,2 m ²
22	Asesoría Multiservicio	19,0 m ²
23	Archivo	23,3 m ²
24	Deposito	7,7 m ²
25	Duplicado	1,2 m ²
26	Deposito	70,8 m ²
27	Hall de Recepción	14,7 m ²
28	Hall de Acceso	17,4 m ²
29	Distribuidor	0,9 m ²
30	Distribuidor	0,9 m ²
31	Hall de Acceso	0,9 m ²
32	Hall de Acceso	16,2 m ²
Total afectado		489,0 m ²

T1: Tablero de yeso en ambas caras, espesor 10 cm.
T2: Emplacado de yeso.
T3: Tablero de yeso en ambas caras, espesor 13 cm.
T4: Tablero de yeso en ambas caras con placas resistentes a fuego (120´´), espesor 1 cm.
M1: Mamparas con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex, con puertas batientes de 0,90 x 2,05 m (ver plantillas en lámina A06).
M2: Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex con puertas batientes de 1,20 x 2,05 m (ver plantillas en lámina A06).
M3: Mostradores con estructura tubular y placas mamparadas con mostrador $\pm 0,74 \pm 0,01$ (ver plantillas en lámina A07).
M4: Mamparo con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex con puertas batientes una de 0,90 x 2,05 m y otra de 0,60 x 2,05 m (ver plantilla lámina A08).