



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Montevideo, 23 de Octubre de 2019

CIRCULAR Nº 1

Llamado a Pedido de Precios 659/19 (en ACCE 19659/2019)

TRABAJOS EN LA ESCUELA Nº 317 MONTEVIDEO

ACLARACIONES

Consulta : De la vista surge que el piso hoy existente es de baldosas de monolíticos y hay desniveles que se han generado por el movimiento de las baldosas. Si se hace una carpeta nivelante solicitada sobre ese piso existente, en poco tiempo va a aparecer ese desnivel que hoy esta ya que se va a seguir marcando y como tal el piso que se coloque se va a estropear enseguida. También existiría un problema con los niveles, dado que al hacer la carpeta nivelante va a variar en el baño existente y en las puertas de acceso.

Debemos realizar la carpeta nivelante sobre el monolítico ? o como se debe proceder.

Respuesta : Se debe retirar la balosa monlitica existente, por lo que se modifica rubrado en el punto 1.01:

Donde dice:

1,01	Limpieza de piso
------	------------------

Pasa a decir:

1,01	Retiro de baldosas
------	--------------------

Se adjunta NUEVO RUBRADO

Información brindada por el Componente Planta Física

Componente Adquisiciones

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100.

Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy