



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

Montevideo, 3 de diciembre de 2019

## CIRCULAR Nº 1

### Licitación Abreviada Nº 764/19

### Trabajos en la Escuela Nº 277 Piedras Blancas, Montevideo

#### ADENDA - Aclaraciones

---

1. **Consulta:** En la zona de ubicación del techo a colocar existen columnas de iluminación que interfieren con éste, favor definir cómo se resuelve esta interferencia?

**Respuesta:** Se deberán retirar las 2 columnas de iluminación que están en la cancha. Para ello se agrega en el rubro "Demoliciones" punto 2.03: "retiro de columnas de iluminación" cantidad 2. **Adjuntamos rubrado.**

2. **Consulta:** A efectos de definir el tipo de fundaciones de la estructura metálica, solicitamos datos del tipo de suelo existente en el sitio y en caso que no tengan dicha información, nos definan qué criterios considerar para plantear las mismas.

**Respuesta:** Definimos como criterio una fundación de 1m3. A una profundidad de 1.5 metros medidos en el nivel del acceso a la escuela (calle Urbino).

Información brindada por Planta Física.

Componente Adquisiciones



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

Nº	OBRAS EDILICIAS	MON	U	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	RUBRO
<b>1</b>	<b>REPLANTEO E IMPLANTACION</b>						
1.01	Cartel de obra	\$	global	1,00			
1.02	replanteo	\$	m2	350,00			
1.03	Servicios Higiénicos	\$	global	1,00			
1.04	Cercado con chapones	\$	ml	45,00			
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>						
2.01	Demoliciones para fundaciones	\$	global	1,00			
2.02	Canalizaciones sanitaria	\$	global	1,00			
2.03	Retiro de columnas de iluminación	\$	unida d	2,00			
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>						
3.01	Dados y pilares de fundación	\$	global	1,00			
<b>4</b>	<b>CUBIERTA</b>						
4.01	Pilares, vigas y cubierta	\$	m2	350,00			
<b>5</b>	<b>TERMINACIONES</b>						
5.01	Repocisión de pavimentos afectados / idem existentes	\$	global	1,00			
<b>6</b>	<b>SANTARIA</b>						
6.01	Línea de bombeo	\$	global	1,00			
6.02	Cámara en vereda	\$	unida d	1,00			
6.03	Canalones y columnas pluviales	\$	global	1,00			
6.04	Bocas de desagüe y cámaras secas 40x40	\$	unida d	7,00			
6.05	Bocas de desagüe y cámaras secas 60x60	\$	unida d	2,00			
6.06	Líneas pluviales PVC Ø 160 (incl. Dado sobre cuneta)	\$	global	1,00			
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						
7.01	Antióxido y esmalte sintético sobre toda la estructura metálica	\$	global	1,00			
<b>8</b>	<b>GENERALES</b>						
8.01	Fletes y servicios	\$	global	1,00			
8.02	Gastos administrativos	\$	global	1,00			
	Total de Obra Prevista						
	Imprevistos 20%						
	<b>Total de Obra Prevista más Imprevistos</b>						
	IVA 22%						
	<b>Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos</b>						
	Monto imponible obra prevista						
	Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)						
	Total Monto Imponible previsto e imprevisto						
	<b>Leyes sociales obra prevista e imprevista. (65,8% del MI)</b>						
	<b>TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES</b>						