



ACLARIACION I
RESPUESTAS A CONSULTA DE PROVEEDORES
COMPRA DIRECTA COMUN Nro. 51/2020

Consulta 1, realizada por Nicolas Riso de Itpro y por Pablo Scotti de Arnaldo Castro

Para poder cotizar el transceptor correcto necesitamos confirmar el número de serie del switch donde van a ser instalados.

No alcanza simplemente con el modelo dado a que Dell solicita el serie para confirmar 100% de compatibilidad.

Respuesta

Tranceptores

Manufacturer part RK0CX

Dell Part 407-BBOU

Información adicional - <https://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-networking-transceiver-sfp-10gbe-sr-850nm-wavelength-300m-reach/apd/407-bbou/networking>

Switch

Serán instalados en Switch DELL manufacturer **Dell Part - 407-BBOU**

Service TAG :

- 7BXZZP2
- 7BVYZP2
- H0D10Q2
- H0KZZP2

Consulta2 : Realizada por Matias Penna de Paldir

Para poder cotizarles precisamos saber el Service tag de los switches DELL 55048F, donde van a ser instalados los SFP.

Respuesta

Tranceptores

Manufacturer part RK0CX

Dell Part 407-BBOU

Información adicional - <https://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-networking-transceiver-sfp-10gbe-sr-850nm-wavelength-300m-reach/apd/407-bbou/networking>

Switch

Serán instalados en Switch DELL manufacturer **Dell Part - 407-BBOU**

Service TAG :

- 7BXZZP2
- 7BVYZP2
- H0D10Q2
- H0KZZP2