

Montevideo, 10 de agosto de 2020.
Nota N° / 2020.

A: Departamento de Adquisiciones y Suministros del CES

De: Asesores en Infraestructura del CES

Referencia:

Respuesta a consultas del llamado CD E N° 74/2020.

Objeto del llamado: Impermeabilización parcial de azoteas y muros del liceo 58/ y varios en edificio original.

Aclaración: VISITA OBLIGATORIA CON TÉCNICO DE DPTO DE ARQUITECTURA:

VIERNES 14 AGOSTO – HORA 10:30

Consulta :

En vuestra Memoria Descriptiva aparecen 2 Planos de referencia para la impermeabilización , y uno de ellos (el referido a la Planta Alta)con rayados (en dibujo) distintos ...

Con cuál plano nos ajustamos para impermeabilizar ?

Cuáles son los sectores concretos a impermeabilizar ?

Respuesta:

El sector a impermeabilizar se ubica en edificio original del centro (edificio viejo), y son las cubiertas correspondientes a los locales salón 2, salón 3, baños de varones, depósito y aleros. Las superficies están en diferentes niveles, no están todas en la misma planta. Es fundamental concurrir al local para poder apreciarlo con claridad.

Adjunto esquema donde se pinta la superficie a impermeabilizar.

