

Asunto: **SUCURSAL SALTO** -  
Remodelación de áreas de servicio.

//..tevideo, 22 de junio de 2022.

Se recibió vía email consulta realizada por una de las empresas adquirientes de pliegos, referentes a la contratación del asunto. Se transcribe la misma a continuación, seguida de su correspondiente respuesta:

**1)** *En respuesta a las aclaraciones, realizo las siguientes observaciones, las láminas APT00K1, ESDE00B2, ADE00A1, no se encuentran en el pdf de albañilería, si están APT00K2, ESDE00B, ADE00A2, tal vez se refieren a esas láminas. Por favor verificar.*

**Respuesta:**

Es exactamente así. Por error las láminas salieron con número al final pero en estos casos son las mismas láminas y su denominación correcta sería: APT00K, ESDE00B, ADE00A.