



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

29 de Septiembre de 2017

CIRCULAR N° 2

REF: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN 2700073700 Convocada para la contratación de trabajos de mantenimiento en molino de bolas para la elaboración de cementos (Molino de cemento N° 1).

Estimados señores:

Con relación a la Compra Directa por Excepción de referencia, comunicamos las siguientes aclaraciones:

- 1) Se incluye dentro de los trabajos la limpieza e inspección de los rodillos del cojinete del gorrón de entrada del molino según se indicó en la visita.
- 2) Se agrega la tarea de cambiar el eje de piñón, la corona en dos partes y todos los rodamientos del tren de engranajes del reductor principal del molino. Incluye desarme, limpieza, montaje y verificación de paralelismo entre ejes luego de la alineación del tren de mando.
- 3) Las tareas mencionadas deberán ser incluidas en el cronograma.
- 4) ANCAP no proporcionará el aparejo de 3 ton indicado en I.4 HERRAMIENTAS
- 5) En caso que el adjudicatario no disponga de llave de torque hidráulica para el apriete de bulones de la corona del molino deberá indicarlo en su oferta.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

Miguel Landoni
Gerente
Relacionamiento con el Cliente
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP