



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51455 / 20.06.2018
Persona de contacto/Tel.
Valentina Cabrera/155 INT.1248
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51455

Montevideo, 8 de agosto de 2018.

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION Y51455**

GRUPO: **230**

OBJETO: **Servicio de reparacion de alabes de 1er etapa del HPC y HPC Nut de turbinas LM6000 de Punta del Tigre.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: ¿Aceptará la Administración componentes bajo la modalidad Rotable Exchange?

RESPUESTA 1: UTE no aceptará componentes bajo la modalidad Rotable Exchange.

PREGUNTA 2: Queríamos poner en su conocimiento que por medio del service bulletin de GE LM6000 IND-0266 se sugiere actualizar la versión de tuerca original por la nueva versión de tuerca de General Electric la cual no contiene soldaduras, eliminando los problemas que poseían las tuercas soldadas como las que UTE sugiere reparar.

Nuestra solicitud es si basado en este aspecto, UTE puede actualizar el ítem a suministro de tuerca nueva en vez de reparación, o al menos agregar un ítem para tuerca nueva y luego decidir si aun quiere reparar la vieja o poner el nuevo modelo.

RESPUESTA 2: el Service Bulletin GE LM6000 IND-0266, hace referencia a las HPC NUT con soldadura radial, no siendo este el caso, debido a



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

que la tuerca en posesión de UTE no posee dicha soldadura, por lo tanto el SB no aplica.

Saludamos atentamente,