



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

061

Montevideo, 21 de noviembre de 2017

Sra. Gerente de Conservación

Ing. Ana Ines Gonzalez:

Por intermedio de la presente solicito a ud. gestiones ante quien corresponda la compra de los siguientes repuestos para distintos equipos de regional 04.

AC551 camión internacional

- 1 92586 H Ruleman de piñón
- 1 597148 C1 Reten piñón diferencial
- 1 597147 C1 Reten salida diferencial
- 1 FPJM716610 Cubeta ajuste de corona
- 1 FPJM716649 Ruleman ajuste de corona
- 1 564121 C1 Cubeta ajuste de corona
- 1 564122 C1 Ruleman ajuste de corona
- 1 1689515 C91 Porta crucetas
- 1 FP 72225 C Ruleman de piñón
- 1 FP 72487 Cubeta de piñón
- 1 FP 55200 C Ruleman de piñón
- 1 FP 55437 Cubeta exterior de piñón

2645 Rep. CASA CAMBIO

AC599 FORD 400

- 1 BFO 6A108 AA Kit de camisa, pistón, aros, cojines y biela
- 1 WD5T 66333 A Juego metales de bancada STD
- 1 WD9T 6008 A Juego juntas completo
- 1 WEDC 9C520 B Flauta de agua

M.T.O.V.
D. NAL. V.
22 NOV 2017
FECHA DE ENTRADA

13026

Sin otro particular saludo a UD. atentamente

Pto. Ing. WILTON CANDIA
JEFE INT. DEPTO. EQUIPOS
Direccion Nacional de Vialidad
M.T.O.V.