



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 7

LAMINA
024



OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	H 25	CANTIDAD	1	IZQ DER		UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A
MARCO	PERFILES	HORIZONTALES	TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm					
		VERTICALES	TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm					
		DIVISOR	TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm					
		MATERIAL	HERRERIA COMUN					
		CONTRAVIDRIO						
		ANCLAJE						
		REJA	SOLDADA AL MARCO HIERRO REDONDO 16 mm					
	HOJA	MATERIAL	METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30					
PAÑOS								
TERMINACION		3 MANOS DE ANTIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA						
VIDRIO		VIDRIO FIJO COMUN DE 2mm						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							