



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 7

LAMINA
025



OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	H 26	CANTIDAD	1	IZQ DER		UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A
MARCO	PERFILES	HORIZONTALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		VERTICALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		DIVISOR		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		MATERIAL		HERRERIA COMUN				
		CONTRAVIDRIO						
		ANCLAJE						
		REJA		SOLDADA AL MARCO HIERRO REDONDO 16 mm				
HOJA	MATERIAL		METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30					
	PAÑOS							
TERMINACION		3 MANOS DE ANTIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA						
VIDRIO		VIDRIO FIJO COMUN DE 2mm						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							