



ADMINISTRACION NACIONAL  
DE EDUCACION PUBLICA  
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA  
REFORMA - MANTENIMIENTO

LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA  
OCTUBRE 2016

HOJA  
1 DE 4


LAMINA  
014

#### NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA  
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS  
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES  
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO

PLACA MELAMINICA GRIS 18 mm

MARCO HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO



CORREDIZAS SERIE 25  
ESC 1/25

TIPO	AL 4	CANTIDAD	4	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 014 A - LOCAL 015 A	
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR	2501					MOVIMIENTO	POMELAS
		HOR. SUPERIOR	2500						
		LATERALES	2508					CIERRE	PASADOR GIRATORIO INTERIOR
		DIVISOR VERTCAL							
		DIVISOR HORIZONTAL	2508					MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTRAVIDRIO							
		CONTRAVIDRIO							
		ELEM. ARMADO	ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090						
		CONECTOR HOR.						PROTECCION	
		CONECTOR VERT.							TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620
	HOJA	HOR. INFERIOR	4503						DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR. SUPERIOR	4504						
		LATERALES	4505-4507					BURLETES PARA VIDRIO A 0030	
		ENGANCHE						PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO							
		DIVISOR VERTCAL							
		DIVISOR HORIZONTAL							
		CONTRAVIDRIO						ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM. ARMADO						FELPILLA A 7030	
		OTROS							
TERMINACION		ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT							
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM						
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO					
	MANIOBRA								
	CIERRE								