



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 4

LAMINA
017



NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO

CORREDIZAS SERIE 25
ESC 1/25

TIPO	AL 7	CANTIDAD	1	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 017 A	
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR	2501					MOVIMIENTO	RUEDAS A 1430
		HOR. SUPERIOR	2500						
		LATERALES	2508					CIERRE	LARA A 2071
		DIVISOR VERTCAL							
		DIVISOR HORIZONTAL	2508					MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTRAVIDRIO							
		CONTRAVIDRIO							
		ELEM. ARMADO	ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090						
		CONECTOR HOR.						PROTECCION	
	CONECTOR VERT.							TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620	
	HOJA	HOR. INFERIOR	4503						DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR. SUPERIOR	4504						
		LATERALES	4505-4507					BURLETES PARA VIDRIO A 0030	
		ENGANCHE						PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO							
		DIVISOR VERTCAL						DESAGUE A 0100	
		DIVISOR HORIZONTAL							
		CONTRAVIDRIO						ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM. ARMADO						FELPILLA A 7030	
		OTROS							
TERMINACION ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT									
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM						
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO					
	MANIOBRA								
	CIERRE								