




ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA REFORMA - MANTENIMIENTO		
LOCALIDAD: MASOLLER		
DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N		
FECHA OCTUBRE 2016	HOJA 1 DE 4	LAMINA 015



CORREDIZAS SERIE 25
ESC 1/25

NOTA
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO

TIPO		AL 5	CANTIDAD	4	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 014 A - LOCAL 015 A - LOCAL 016 A	
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR	2501						MOVIMIENTO	RUEDAS A 1430
		HOR. SUPERIOR	2500							
		LATERALES	2508						CIERRE	LARA A 2071
		DIVISOR VERTCAL								
		DIVISOR HORIZONTAL	2508						MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTRAVIDRIO								
		CONTRAVIDRIO								
		ELEM. ARMADO	ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090							
		CONECTOR HOR.							PROTECCION	
	CONECTOR VERT.								TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620	
	HOJA	HOR. INFERIOR	4503							DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR. SUPERIOR	4504							
		LATERALES	4505-4507						BURLETES PARA VIDRIO A 0030	
		ENGANCHE							PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO								
		DIVISOR VERTCAL							DESAGUE A 0100	
		DIVISOR HORIZONTAL								
		CONTRAVIDRIO							ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM. ARMADO							FELPILLA A 7030	
		OTROS								
TERMINACION		ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT								
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM							
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA							
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO						
	MANIOBRA									
	CIERRE									