




- PLANO DE MAMPARA EXISTENTE:**
- . PLANO CON GRAFICOS DE MAMPARA EXISTENTE A CORRER.
 - . SE CONSIDERA QUE SE SUSTITUYE LA TOTALIDAD DE LAS PLACAS DE MDF CON TERMINACION MELAMINA DE 15mm Y PERFILES DE ALUMINIO DE JUNTAS.
 - . SE REALIZARAN LOS RETOQUES DE PINTURA QUE SEAN NECESARIOS EN LOS PERFILES DE HIERRO DE LA MAMPARA Y EN CIELORASO DE YESO
 - . SE REPARAN LOS REVOQUES AFECTADOS POR EL CORRIMIENTO.
 - . SE RE AMURAN LAS PIEZAS DE MARMOL DE ZOCALOS AFECTADAS POR EL CORRIMIENTO.



A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA

AREA DE OBRAS

OBRA

ESCUELA N°4 - MONTEVIDEO

LAMINA

L05

TIPOS

5 DE 5

ARCHIVO	Escuela 4_ Mampara_1.dwg	COORD. OBRAS	-
COORD. PLANTA FISICA	ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS	-
TÉCNICO	ARQ. NATALIA MENENDEZ	DIBUJANTE	-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

- NOTAS:
- SE EMPLEARA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD Y LAS SOLDADURAS SE TERMINARAN PERFECTAMENTE PULIDAS.
 - TERMINACION HERBERA (SAVO OTRA INDICACION)
 - TODAS LAS PIEZAS METALICAS LLEVARAN 2 MANOS DE ANTOXIDO MAS DOS MANOS (minimo) DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRATO.
 - LA MAMPARA SERA AMURADA A PAREDES. NO SERA AFECTADO NI EL ZOCALO DE MARMOL NI EL PISO.

UBICACION MAMPARA A
EJE MURO

PLANTA MAMPARA
1/25

VISTA LATERAL AMURES – DETALLE
1/2

VISTA FRONTAL AMURE
1/2