


SECTOR 2: AULAS PLANTA BAJA




PB – AULAS ENTREPISO A SUSTITUIR
1/100

TAREAS A REALIZAR AULAS 01 Y 02:

- 1– SE RETIRA PISO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE ENTREPISOS AMBAS AULAS.
- 2– SE REALIZA ESTRUCTURA SEGUN PROYECTO ESTRUCTURA.
- 3– SOBRE CHAPON FENOLICO SE COLOCA PISO EN TABLAS DE VINILICO SEGUN ESPECIFICACIONES DE MCP.
- 4– SE SUSTITUYEN ZOCALOS SEGUN ESPECIFICACION EN MCP.
- 5– SE HACEN LAS REPARACIONS NECESARIAS EN REVOQUES POR LOS RETIROS DE ZOCALOS.
- 6– SE REALIZAN RETOQUES DE PINTURA EN SECTORES REPARACIONES REVOQUES AULAS RESPETANDO COLORES EXISTENTES.

SECTOR 3: COCINA (VENTILACIONES)



VISTA FRONTAL
1/10

TAREAS A REALIZAR EN COCINA:

EN SECTOR COCCION SE COLOCARAN 2 REJILLAS DE VENTILACION INFERIORES. A LA UBICACION LA INDICARA LA SUPERVISION DE OBRA.

VER IMAGENES 1 Y 2 EN ESTA LAMINA.



IMAGEN 1: PARED COCINA EN QUE SE REALIZARAN VENTILACIONES



IMAGEN 2: INSTALACION GAS EXISTENTE

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA

AREA DE OBRAS

LAMINA

L03

TIPOS

3 DE 5

OBRA

ESCUELA N°4 - MONTEVIDEO

DESCRIPCION

MONTEVIDEO

FECHA

DIC. 2018

ESCALA

INDICADAS

ARCHIVO

Escuela 4.- Sustitución de pisos_2.dwg

COORD. PLANTA FISICA

ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS

-

TÉCNICO

ARQ. NATALIA MENDOZ

DIBUJANTE

-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA