



SECTOR A INTERVENIR SS.HH. NIÑOS
CAMBIO DE MARCO Y TAPA MARCA LACHS
DIENTE Y CONTRATAPA (SI ES NECESARIO)
MARCA FP O SUPERIOR CALIDAD



SECTOR A INTERVENIR SS.HH. NIÑAS
CAMBIO DE MARCO Y TAPA MARCA LACHS
DIENTE Y CONTRATAPA (SI ES NECESARIO)
MARCA FP O SUPERIOR CALIDAD



MODELO DE TAPA Y MARCO
A SUMINISTRAR Y COLOCAR

- MARCO DE PEAD CON ESTRUCTURA
 HIERRO DE 60x60 O 40x40 SEGUN LOS CASOS.
- TIPO LACHS O SIMILAR



SECTOR A INTERVENIR DESPENSA COCINA
CAMBIO DE MARCO Y TAPA



TUBERIAS PLUVIALES A RETIRAR
CANTIDAD 8
SE SUSTITUYE POR 4 COLUMNAS DE FF.150

SITUACION EXISTENTE
COLUMNAS PLUVIAL




SITUACION EXISTENTE
CON SALIDAS MENORES A 8 cm



MODELO DE EMBUDO COBRE Ø150

DETALLE COLUMNAS PLUVIALES

ESCALA 1:50
 CANTIDAD: 4



A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 35 BARRIO BUCEO – DPTO. MONTEVIDEO			LAMINA	
DESCRIPCION	FECHA		ESCALA		S.11
SANIT. – DETALLE COL. PLUVIAL		AGOS. 2018		1:50	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ			COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ			ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO		