


## REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS EN CALZADA



Refuerzo de esquina de hierro de  
 $\varnothing = 10\text{mm}$ . Recubrimiento 3cm.

Hierro de  $\varnothing = 12\text{mm}$ .  
 Recubrimiento 3cm.

Tapa + marco de hierro.  
 Aprobada por OSE.

Hormigón C25, espesor 15 cm.

Área= variable

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS  
 INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

LOGOS IDPLagos Intendencia- Unidad Proyecto .jpg

Obra: Ejecución de base granular en la ciudad de  
 Paysandú.

Plano: DETALLE  
 REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS

Lámina:

**L01**

Escala: sin escala